

BAYERISCHES LANDESAMT  
FÜR DENKMALPFLEGE

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege · Postfach 10 02 03 · 80076 München

Holzbau  
Gebr. Pappe GmbH  
Pergamentergasse 17

99084 Erfurt

Bau- und Kunstdenkmalpflege

Hofgraben 4  
80539 München

Tel. 089/2114-291  
Fax 089/2114-404  
e-Mail: gloria.weicher@  
blfd.bayern.de

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

A/Ref. II – Gi/wr

25.11.2004

Vollzug des Denkmalschutzgesetzes;  
**Sünching**, Lkr. Regensburg, **Krankenhausstraße 1, Schloss**, Reg.-Bez. Oberpfalz  
hier: Dachtragwerkinstandsetzung


Zust. Ref.: Dr. Harald Gieß, Oberkonservator

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne bestätigt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, dass die zimmermannsmäßigen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten der Firma Holzbau Gebr. Pappe aus Erfurt am Dachtragwerk des Schlosses in Sünching, Lkr. Regensburg, zu unserer vollsten Zufriedenheit und im Sinne der Denkmalpflege ausgeführt wurden.

Bei dem Dachtragwerk des Schlosses Sünching handelt es sich um eine komplexe und herausragende Konstruktion um 1765, welche auf Grund der eigenwillig verschobenen Grundrisskonstruktion des achteckigen Baus äußerst komplizierte Anschlüsse und Abbunddetails aufweist.

Mit freundlichen Grüßen



(Dr. Harald Gieß)

Oberkonservator